

23 GEN. 2020



CERTIFICO  
EL SECRETARI GENERAL

## **INFORME REFERENT A LA NECESSITAT D'ACTUACIONS VIA EMERGÈNCIA AMB MOTIU DE L'EPISODI DE VENT I AIGUA QUE HA AFECTAT LA CIUTAT DE TERRASSA DES DEL DIA 19 AL DIA 23 DE GENER DE 2020**

En data 18 de gener de 2020 el CECAT notifica l'activació de l'estat en alerta del pla VENTCAT per previsió de forts vents a qualsevol cota, a partir de l'endemà diumenge 19 de gener. Pel que fa a la nostra comarca, es preveien vents de més de 72Km/h amb un nivell de risc moderat pel 19 de gener, alt els dies 20 (a partir de les 12h) i 21 de gener, i un nivell de risc moderat el dimecres 22 de gener fins a les 12 hores.

En data 19 de gener de 2020 el CECAT també notifica l'activació de l'estat en alerta del pla INUNCAT per acumulació d'aigua, tant per intensitat de pluja com per acumulació de pluja, preveient més de 100 litres en 24 hores a partir de la mitjanit del dia 19. Pel que fa a Terrassa, aquesta situació es preveia de nivell de risc moderat durant el dimarts 21 de gener, baix el dimecres 22 de gener, i de nivell de risc alt el dijous 23 de gener fins a les 6 hores.

Atesa la informació que la Direcció General de Protecció Civil de la Generalitat de Catalunya va fer arribar al nostre municipi, en data 20 de gener l'Ajuntament de Terrassa va activar el Pla d'Emergència Municipal per risc de vent, pluja i neu en ALERTA mitjançant el Decret d'alcaldia núm 313.

El temporal provocat per la borrasca GLORIA ha continuat fins dijous 23 de gener, amb la conseqüent acumulació d'aigua a tot el territori de Terrassa, provocant el col·lapse de talussos, desprendiments de terres, caigudes de tanques o murs. Aquesta desestabilització de talussos i murs ha fet que trams de vorera i part del paviment de la calçada hagin quedat totalment descalçats, creant un perill imminent a diferents carrers de les urbanitzacions de Can Palet de Vista Alegre i de Les Carbonelles - Les Martines. També, i degut a les ràfegues de vent, hi ha hagut arbres caiguts i diverses incidències a la via pública.

D'altra banda, el temporal de vent i pluges ha provocat diversos danys en edificis i instal·lacions municipals. La combinació de vent i posteriorment pluges, ha ocasionat primerament trencament de teules, vidres, planxes, coronaments, remats, tancats, etc, i després danys per filtracions, humitats, problemes elèctrics, afectacions a tancaments fixes i practicables, danys a revestiments, etc. Així mateix, en instal·lacions esportives s'han produït danys en els talussos perimetrals.


S'adjunta un annex fotogràfic, amb alguns dels casos recollits.

Els serveis tècnics municipals estan avaluant la situació i prioritant les intervencions a realitzar per fer front als danys provocats a l'espai públic, així mateix, s'estan duent a terme talls de trànsit puntuals i totals a diferents carrers pel perill imminent que representa l'estat actual dels diferents talussos.

La magnitud de les actuacions a realitzar supera les possibilitats dels recursos efectius municipals, per aquest motiu es fa necessària la contractació per via d'emergència d'obres, serveis i

subministraments per portar a terme les intervencions pertinents. Les actuacions indicades anteriorment seran les estrictament necessàries per evitar la situació de greu perill. El termini d'inici de l'execució d'aquestes actuacions no serà superior a un mes.

23 GEN. 2020



Trini Fornieles i Contreras  
Directora de Serveis de Projectes i Obres  
i Manteniment de l'Espai Públic




Mercè Peralvo Ferrer  
Cap de Servei de Patrimoni i Manteniment

Vist-i-plau,



Emília Andreu Alméjida  
Directora de l'Àrea de Serveis Territorials i  
Seguretat



Montserrat Martínez Soler  
Directora de l'Àrea de Serveis Generals i  
Govern Obert

APROVAT PER DECRET D'ALCALDIA  
AMB NÚM. 536  
DATA

23 GEN. 2020



CERTIFICO  
EL SECRETARI GENERAL



**Annex fotogràfic:** recull d'algunes de les incidències principals de la tempesta dels dies 19 a 23 de gener



Caiguda de mur perimetral al carrer Vista Alegre 55



Despreniment de talussos carrer Torrent del Salt davant del núm. 26

APROVAT PER DECRET D'ALCALDIA  
AMB NÚM.....536.....  
DATA



23 GEN, 2020  
CERTIFICO  
EL SECRETARI GENERAL





Caiguda de tanca i despreniment de talussos al carrer Mallarenga 75



Despreniment de talús al carrer Mas de la Morada entre els números 14 al 21



Vidres trencats per les ventades de les finestres de façana de l'edifici de l'Andana



Filtració d'aigua per les juntes de les finestres, despreniment del revestiment interior humit de la biblioteca central



Vidre trencat de la porta d'accés al vestíbul principal del Centre Cívic Montserrat Roig



Xapa metàl·lica de remat de la coberta arrencada pel fort vent. Entrada d'aigua a l'interior. Condicionament



Entrada d'aigua procedent la rampa d'accés de la porta d'aparcament del soterrani -1 de Glòries.



Vista de la porta d'accés a l'aparcament del soterrani -1 de Glòries.



Filtració d'aigua de la coberta de l'edifici del Raval, situada a l'espai d'oficina de comunicació a la banda de la façana del Raval.




Caiguda d'arbres a diferents punts de la ciutat

APROVAT PER DECRET D'ALCALDIA  
AMB NÚM.....536.....  
DATA

2-3 GEN. 2020



CERTIFICO  
EL SECRETARI GENERAL

A handwritten signature in blue ink, written over the official stamp.

Proveïdor		Client	
Nom i Cognom	Raimón Bartra Colomé	Raó Social	AJUNTAMENT DE TERRASSA
N.I.F.		C.I.F.	p0827900B
Adreça	Tvra. de les Corts 322, 4º-3º	Adreça	RAVAL DE MONTSERRAT, 14
Codi postal	08029	Codi postal	08221
Població	Barcelona	Població	Terrassa
Província	Barcelona	Província	Barcelona
Codi País	ESP	Codi País	ESP
Telèfon	+34649476311	Codi	LA0004470
E-mail	r.bartra@eborising.com	Descripció	Servei D'obres I Manteniment De L'espai Públic
Contacte	Raimon Bartra Colomé	Tipus Rol	02 Receptor

Codi	LA0004470
Descripció	Servei D'obres I Manteniment De L'espai Públic
Tipus Rol	03 Pagador
Codi	LA0003834
Descripció	Serveis Ecònomicos (serveis Econòmics)
Tipus Rol	01 Fiscal

Factura			
Nº Factura	12	Nº Sèrie	Fact.Emit 020.
Tipus	Completa	Classe Factura	OO - Original
Data Factura	29/02/2020	Període Facturació	-
Moneda Operació	EUR	Moneda Imposat	EUR

### Comentaris

### Venciments Factura

Data Venciment	Import Venciment	Forma de Pagament	Nº Compte
02/03/2020	8.480,00	Transferència	

### Detall Factura

Ref. Expedient	Albarà	Quantitat	Unitat	Amidada	Preu Unitari	Impostos Repercutits	Impostos Retinguts	Descompte	Recàrrec	Import Brut
<b>Concepte:</b>		Danys provocats pels aiguats del mes de Gener De 2020 a les infraestructures de les barriades de Can Palet de Vistalegre i Mas de la Morada. Obres d'emergència al carrer Mas de la Morada . Nota Tècnica. Danys provocats pels aiguats del mes de Gener De 2020 a les infraestructures de les barriades de Can Palet de Vistalegre i Mas de la Morada . Obres d'emergència al carrer Mas de la Morada . Nota Tècnica.								
Ref. Contracte i Operació Emissor: Ref. Contracte i Operació Receptor:										
EGAT 1/2020		1,00	Unitats		8.000,00	IVA 21,00	IRPF 15,00	0,00	0,00	8.000,00

### Resum

Import Brut	8.000,00
Total Descompte	0,00
Total Recàrrec	0,00
<b>Total Import Brut abans d'impostos</b>	<b>8.000,00</b>

### Impostos Repercutits

Tipus	%	Base Imposable	Quota
IVA	21,00	8.000,00	1.680,00
<b>Total Impostos Repercutits</b>			<b>1.680,00</b>

### Impostos Retinguts

Tipus	%	Base Imposable	Quota
	0,00	0,00	0,00
<b>Total Impostos Retinguts</b>			<b>1.200,00</b>

<b>Total Factura</b>	<b>8.480,00</b>
Total Bestretes	0,00
A Percebre	8.480,00
<b>Total a Executar</b>	<b>8.480,00</b>